

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

(from FIG. 2, step 240)




FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8






FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16






FIG. 17





FIG. 18




Call Transfer


NEW SERVING LAC

ANCHOR LAC

OLD SERVING LAC



NEW SERVING LAC      ANCHOR LAC      OLD SERVING LAC



Doc ID: 2160




FIG. 22




FIG. 23

